


V. Ремонт по-режденных бортов ленты

Внимание: Для работ в подземных условиях необходимо применять наш ремонтный материал самоугасающего качества «V» (LOBA-№ NW 18.43.21-17-27).

1. Подобрать ремонтную ленту шириной 100 мм и длиной минимум на 50 мм больше места повреждения.
2. Разбитую резину и распущенную ткань поврежденной кромки ленты срезать 6-дюймовым ножом (рис. 1).
3. При конвейерных лентах, толщина резиновой обкладки которых составляет до 1,5 мм, очертить ремонтируемое место на рабочей стороне шириной 55 мм, а на нерабочей стороне 60 мм.
При толщине резиновой обкладки больше 2 мм — место повреждения 6-дюймовым ножом скосить шириной прибл. 30 мм для того, чтобы ремонтная лента вошла в резиновую обкладку с углублением (рис. 2).



1



2



3



4




5



6


4. Все место ремонта смазать kleem (SC с отвердителем RF). Дать просохнуть (рис. 4). Этот слой kleя должен полностью высохнуть и не должен прилипать к тыльной стороне пальца.
5. В то время, когда клей высыхает, выкроить из выравнивающей пластины с двухсторонним покрытием CN подходящую по длине полосу шириной немного больше толщины конвейерной ленты. При длинных повреждениях выкорить несколько кусков в удобном для применения размере.
6. Кромку ленты смазать вторично, а полосу из выравнивающей пластины смазать один раз kleem (SC 2000 с отвердителем). Дать подсохнуть. Эти слои kleя при приставке полосы должны иметь еще ощущение легкой клейкости.
7. Полосу со смазанной стороной прижать к борту ленты (рис. 5) и сильно прикатать роликом согласно предписанию (рис. 6). Восстановление при помощи полос из выравнивающей пластины и нанесение kleя (SC 2000 с отвердителем) повторить до тех пор, пока не достигнута толщина резиновой кромки ленты.

6. Выступающий материал выравнивающей пластины на рабочей и нерабочей сторонах срезать заподлицо при помощи 6-дюймового ножа (рис. 7).



7

На борту ленты срезать выступающий материал прибл. на 30 мм внутрь от неповрежденной кромки ленты для того, чтобы закладываемая затем ремонтная лента не выступала (рис. 8).



8

9. Все место ремонта смазать второй раз (рис. 9), а ремонтную ленту один раз kleem (SC 2000 с отвердителем). Дать kleю подсохнуть. При наложении ремонтной ленты эти нанесенные слои kleя должны еще иметь ощущение легкой клейкости.




9

10. Ремонтную ленту приблизительно на 5 мм перед сделанной маркировкой наложить на рабочую сторону (рис. 10), сильно прикатать роликом по предписанию (рис. 11) и снять целлофановую пленку.




10

11. Ремонтную ленту обтянуть вокруг борта ленты, крепко прижимая ее при этом, и затем прикатать роликом от середины наружу (рис. 12).



11

12. В случае длинных повреждений и применения нескольких ремонтных лент отшероховать место нахлестки (примерно 20 мм) уже наложенной ремонтной ленты при помощи круглой проволочной щетки, смазать kleem (SC 2000 с отвердителем), также смазать следующую ремонтную ленту, дать подсохнуть, наложить ремонтную ленту и прикатать ее роликом. Обратить внимание на то, чтобы пе-рехлестка была выполнена против направления движения ленты для того, чтобы исключить повреждение от скребка-очистителя.



12